

イダテン工房 鉄筋ガス圧接用「IDATEN®」バーナー 価格表

このたび有限会社二瓶ガス圧接工業よりバーナー製造販売部門を分割し、新たに イダテン工房 を設立いたしました。イダテン工房では、有限会社二瓶ガス圧接工業と変わらず、IDATENバーナーの販売・修理の取扱をさせていただきます。バーナーの単価も変わりありませんが、運賃高騰のため荷造運賃のみ変更させていただきました。今後ともご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

(税別)

型 式	適応鉄筋径	製品単価	修理単価			
			スパッタ除去	矯正保守	錆付け修理	火口交換
			／丁	／丁	／片側	／片側
IDATENバーナー Yシリーズ						
Y19S	D19	¥37,000	¥1,500	¥2,000	¥3,000	¥11,000
Y22S	D19~D22					
Y25	D22~D25					
Y29S	D25~D29					
Y32S	D29~D32	¥42,000	¥1,500	¥2,000	¥3,000	¥13,000
Y35	D32~D35					
Y38	D35~D38					
Y41	D38~D41	¥47,000	¥1,500	¥2,000	¥3,000	¥16,000
Y51	D51					
IDATENバーナー Xシリーズ						
X19	D19	¥39,000	¥1,500	¥2,000	¥3,000	¥12,000
X22	D19~D22					
X25	D22~D25					
X29	D25~D29					
X32	D29~D32	¥44,000	¥1,500	¥2,000	¥3,000	¥14,000
X35	D32~D35					
X38	D35~D38					
X41	D38~D41	¥49,000	¥1,500	¥2,000	¥3,000	¥17,000
X51	D51					

ご注文 IDATENバーナーのご注文は、注文書に記入の上、FAXかE-mailでお問い合わせいたします。電話でのお問い合わせも承っております。

おトクなまとめ買い! バーナーを**3丁以上**まとめてご注文いただいた場合は、**まとめ値引き(15%OFF)**を適用いたします。バーナーの組合せは自由です。お得なまとめ買いをぜひご利用ください。

メンテナンス バーナーは日頃の手入れが大事! スパッタの除去や火孔掃除をおこない、バーナーの変形を戻し、火炎焦点を合わせた上でお使いください。

修理 「バーナーの調子が悪いなあ」火が合わない、逆火しやすい、火が漏れる、曲がった…、は修理できます。修理依頼書とともにバーナーをお送りください(送料はご負担ください)。早急に対応いたします。

下取り交換 バーナーの下取り交換(乗り換え)をやっています。
○1対1交換
(下取り1丁につき新バーナー1丁)
○サイズ変更可
(例えばY35→X19もOK)
まとめ値引きは適用になりません。

荷造運賃 荷物の大きさにより宅急便、宅急便コンパクトまたはネコポス(ポスト投函)でお届けします。荷造運賃はご負担ください。

お支払 商品到着後2週間以内に、銀行振込にてお願いします。

種 類	詳 細	単 価
下取り交換	Xシリーズ → X・Yシリーズ	¥-10,000
	Yシリーズ → X・Yシリーズ	
先端間隔スケール(Y・Xシリーズ共通)		¥600

	荷造運賃 (円/税別)								
	北海道	東北	関東 甲信越	北陸 中部	関西	中国	四国	九州	沖縄
宅急便	1050	750	750	850	950	1150	1250	1350	1450
宅急便 コンパクト	800	650	650	700	750	850	850	950	950
ネコポス	全国一律 400								

イダテン工房 代表 二瓶光雄

〒992-0262 山形県東置賜郡高島町大字元和田1127-6

TEL 0238-56-2909 FAX 0238-56-2201

E-mail nihei-m@niheigas-idaten.com

令和5年6月改訂